


Panoramica prodotti

Product overview



TA... L

Versione allungata per lavorazioni singole di foratura e fresatura.

Length stretched version for drilling and milling single machining operations.

Pagina/Page: 4-9



TA... 2P

Due mandrini contrapposti di 180°.

180° two opposed spindles.

Pagina/Page: 4-30



TAO... PD

Mandrino offset, input refrigerante attraverso il centro cono, uscita attraverso centro utensili con pressione 70 bar.

Offset spindle, input coolant through machine taper, output through tool spindle at 70 bar pressure.

Pagina/Page: 4-47



TAV

Mandrino variabile $\pm 90^\circ$.

$\pm 90^\circ$ adjustable spindle.

Pagina/Page: 4-56

Simboli/Icons



Peso con cono 40
Weight with size 40 shank



Dual Contact




Peso con cono 50
Weight with size 50 shank



Rotazione in ingresso
Input rotation



Rotazione in uscita
Output rotation



TA... T

Connessione alla macchina tramite flangia.

To be connected to the machine by flange.

Pagina/Page: 4-76